

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	LD202500283	谯城区芦庙镇焦楼行政村张楼自然村大桥西侧,周边多户居民将生活污水直接排入水沟内。	谯城区	水	经核实,问题反映的水沟为芦庙镇焦楼村张楼自然村芦引沟。芦引沟两侧共有村民10户,其中2户长期无人居住,3户未发现向沟内排放污水,5户存在向沟内排放生活污水行为,情况属实。	是	1.修建三格式沉淀池并正常使用,生活污水得到有效收集。 2.属地严格落实日常巡查监管机制。	1.督促居民修建三格式沉淀池,严禁该水沟两岸有生活污水直排。 2.定期清理沉淀池,防止污水外溢。 3.对芦引沟进行生态修复,防止出现黑臭水体。 4.明确芦庙镇对该点位进行监管,建立日常巡查机制,明确责任单位、责任人,防止问题反弹。	否	无
2	WX202500238	安徽省亳州市谯城区华佗镇105国道五里新村西南角树林里,生活污水没接入污水管道,严重影响地表水。	谯城区	水	经核实,该件与第三批LD202500076信访件反映问题基本一致。华佗镇105国道五里新村西南树林里,为北外环林拥城过道附近,地块已租赁给文旅集团进行项目开发。周边有零星居民,由于地块地势较低,未建设管网,同时附近原有池塘已改建为厂房,导致每到降雨量较大时路面会存有积水,给周围群众带	是	1.污水积存问题得到有效解决,减少对周边群众影响。 2.属地严格落实日常巡查监管机制。	1.抬高路面,解决群众出行问题。 2.建设管网,解决污水积存问题。 3.明确由华佗镇和文旅集团对该点位进行监管,防止问题反弹。	否	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
					来影响。					
3	WX202500236	安徽省亳州市谯城区华佗镇大王行政村 258 号亳州万鸽公棚，该村 90 年代建设十多个红砖窑厂。近 30 多年来起土烧砖，造成该村 8800 亩土地严重破坏，田间地头沟渠破坏，良田坑坑洼洼，高低不平，每年夏季暴雨以来，大田存水，庄稼受淹减产和绝产，从 2021 年之间四年三淹，给当地农民群众带来严重损失。	谯城区	土壤	经核实,该问题涉及华佗镇大王行政村丁庄、毛庄和大王庄 3 个自然村的耕地约 1200 亩。因八九十年代窑厂起土烧砖造成耕地低洼、土地高低不平、地头沟缺失等情况，导致汛期雨水排不出去，存在农作物被淹减产问题，给群众带来严重损失。	是	1.结合农田水利设施改造，解决群众农田积水问题。 2.属地严格落实日常巡查监管机制。	1.结合农田水利设施改造，解决农田积水问题。 2.明确区农业农村局、华佗镇对该点位进行监管，防止问题反弹。	否	无